

アスファルト舗装工事の報告 その2 (1)

【写真1：舗装前の状況その1】



みちはば せま くるま ちが ばあい
道幅が狭く、車がすれ違う場合

じょうきょう
はこのような状況でした。

【写真2：舗装前の状況その2】



でこぼこ
凸凹のため、雨の時はす

みずたまり
ぐ水溜りができてしまいま
した。

【写真3：舗装後の状況その1】



ひだりがわ かたん てつきよ ぶん
左側の花壇を撤去した分、

みちはば ひろ ちが
道幅が広がって、すれ違い

すいぶん らく
が随分楽になりました。

【写真4：舗装後の状況その2】



でこぼこ
おかげさまで、凸凹もな

みず
くなり、水はけも抜群
です。

◆上の写真1、2からも分かるとおり、もともと駐車場のない本校では、スクールバスの駐車スペース確保などに苦慮しておりました。一時的に外周路に駐車する場合、道幅に余裕がないため、他の福祉施設の車両とすれ違う際などは、安全管理面で問題がありました。また、路面に凸凹があるため雨で水溜りができやすく、非常に滑りやすい状況が見受けられました。

そこで、花壇を撤去し、不陸調整のアスファルト舗装工事を実施しました。

写真3、4を御覧ください。

花壇の分だけ道幅が広がり、(車を運転される方はお分かりだと思いますが、)空間的余裕ができました。雨にも強くなりました。水溜りはほとんどできなくなりました。