


プール槽及び体育館前スロープ改修工事の報告

【写真1：旧 プール槽塗装状況】




【写真2：旧 体育館前スロープ状況】



【写真3：新 プール槽塗装状況】



【写真4：新 体育館前スロープ状況】



◆上の写真1から分かりますとおり、プール槽の塗装樹脂が大きく剥離して危険な状況が見受けられました。また、体育館前スロープの床面磨滅から、滑りやすい状況がありました。（写真2）

そこで、本年2月から3月にかけて改修工事を実施し、大幅な改善が図られました。

上の写真3を御覧ください。プール槽は全面的に塗り替えられ、樹脂の剥離はまったくなくなりました。塗装面も色鮮やかな摩擦係数の高いものが採用されています。続いて写真4を御覧ください。床面張替により、微細な円形突起がしっかりと足場を固めてくれています。両側の壁には新たに手すりも付けられました。