

アスファルト舗装工事の報告

【写真1：舗装前の状況その1】



【写真2：舗装前の状況その2】



【写真3：舗装後の状況その1】



【写真4：舗装後の状況その2】



◆上の写真1、2からも分かるとおり、本校西側外周路の一部が大変狭く、路面が凸凹になっていて、安全管理上問題がありました。
そこで、この冬休み中に不陸調整のアスファルト舗装工事を実施しました。
写真3、4をごらんください。おかげさまで大幅に改善されました。
時々この付近を、生徒達が一所懸命走っております。応援してくださいね。