


せいもんもんぴとそうこうじ ほうこく  
**正門門扉塗装工事の報告**

しゃしん せいもんもんぴとそうまえ じょうきょう  
 【写真1：正門門扉塗装前の状況その1】



せいもんもんぴとそうまえ じょうきょう  
 【写真2：正門門扉塗装前の状況その2】



しゃしん せいもんもんぴとそうご じょうきょう  
 【写真3：正門門扉塗装後の状況その1】



しゃしん せいもんもんぴとそうご じょうきょう  
 【写真4：正門門扉塗装後の状況その2】



◆上の写真1、2からも分かりますとおり、本校正面入口の門扉の塗装が剥げたり、サビが出たりしていたので、この夏休中に塗替え工事を実施しました。

写真3、4を御覧ください。落ち着いた黒の色合いがなかなか良い感じですよ。  
 時々この付近で、本校農園芸班が授業で作ったミニトマト等の生産品を、学習の一環として売り出すことがあります。その際はぜひお立ち寄りください。