

しょくひんかこうじつかいしゅうこうじ とちゅうけいかほうこく  
**食品加工室改修工事の途中経過報告**

しゃしん かいしゅうこうじまえ しょくひんかこうじつ  
 【写真1：改修工事前の食品加工室】



【写真1】

いぜん、この教室はガス式の陶芸釜が置かれた陶芸準備室でした。粘土をこねたりするので、とても埃っぽい部屋でした。

しゃしん かいしゅうこうじまえ しょくひんかこうじつ  
 【写真2：改修工事前の食品加工室】



【写真2】

隣のこの教室は陶芸室で、生徒の作業机や作品陳列棚などがありました。この扉は撤去し、間口を広げます。



しゃしん  
 【写真3】



しゃしん  
 【写真4】



しゃしん  
 【写真5】

しゃしん かいしゅうこうじ とちゅうけいか  
 【写真3,4,5：改修工事の途中経過】

◆ 御承知のとおり、時代のニーズに伴い、陶芸室から食品加工室へと改修工事を行うことになりました。昨年度に設計が行われ、今年度は夏季休業期間から本格的な改修工事が始まりました。まだ工事の途中ですが、少しずつ新しい教室の様子が見えてまいりました。まもなく完成、引渡しとなりますが、生徒も職員も楽しみにしております。完成の際は、改めて御報告させていただきます。